

Hinweis zu den Riegelkontakten

RK 3 (Art.-Nr.: 100090060)

RK 5 (Art.-Nr.: 100090096)

Sehr geehrter Kunde,

die oben genannten Riegelkontakte wurden durch Nachfolgetypen ersetzt:

NEU

ersetzt:

Art.-Nr.: 100090060
Riegelkontakt RK 3 (31308)
mit Lötflächenanschluss
VdS-Nr.: G 100024

Riegelkontakt RK 3 (31302)
mit Lötflächenanschluss
VdS-Nr.: G 183023

Art.-Nr.: 100090096
Riegelkontakt RK 5 (31309)
mit eingegossenem Anschlusskabel
VdS-Nr.: G 100023

Riegelkontakt RK 5 (31305)
mit eingegossenem Anschlusskabel
VdS-Nr.: G 189004



Hinweis:

Beachten Sie bitte die geänderten Bohrmaße

Die neuen Riegelkontakte zeichnen sich durch eine besonders geringe Einbautiefe aus.

Die im Lieferumfang enthaltene Montagehilfe, die als Bohrschablone und als Haltegriff während der Befestigung verwendet werden kann, ermöglicht einen einfachen Einbau.

Mittels eines Gewindestiftes kann der Schalterpunkt in Abhängigkeit vom Riegelweg verändert werden.



Hinweis:

Riegelkontakte mit Lötflächenanschluss dürfen nicht für Außentüren eingesetzt werden.